По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: ctx@nt-rt.ru || www.metacl.nt-rt.ru

Астана: +7(7172)727-132 Архангельск: (8182)63-90-72 Белгород: (4722)40-23-64 Брянск: (4832)59-03-52 Владивосток: (423)249-28-31 Волгоград: (844)278-03-48 Вологда: (8172)26-41-59 Воронеж: (473)204-51-73 Екатеринбург: (343)384-55-89 Иваново: (4932)77-34-06 Ижевск: (3412)26-03-58 Казань: (843)206-01-48 Калининград: (4012)72-03-81 Калуга: (4842)92-23-67 Кемерово: (3842)65-04-62 Киров: (8332)68-02-04 Краснодар: (861)203-40-90 Красноярск: (391)204-63-61 Курск: (4712)77-13-04 Липецк: (4742)52-20-81 Магнитогорск: (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск: (8152)59-64-93 Набережные Челны: (8552)20-53-41 Нижний Новгород: (831)429-08-12 Новокузнецк: (3843)20-46-81 Новосибирск: (383)227-86-73 Орел: (4862)44-53-42 Оренбург: (3532)37-68-04 Пенза: (8412)22-31-16 Пермь: (342)205-81-47 Ростов-на-Дону: (863)308-18-15 Рязань: (4912)46-61-64 Самара: (846)206-03-16 Санкт-Петербург: (812)309-46-40 Саратов: (845)249-38-78 Смоленск: (4812)29-41-54 Сочи: (862)225-72-31 Ставрополь: (8652)20-65-13 Тверь: (4822)63-31-35 Томск: (3822)98-41-53 Тула: (4872)74-02-29 Тюмень: (3452)66-21-18 Ульяновск: (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск: (351)202-03-61 Череповец: (8202)49-02-64 Ярославль: (4852) 69-52-93

Гибочный пресс гидравлический серии PSH. Технические характеристики

Гибочные прессы серии PSH предназначены для серийного, мелкосерийного и штучного изготовления сложных деталей, имеющих большое количество гибов в разных плоскостях и под разными углами. Прессы оснащены современной панелью управления ЧПУ Cybelec DNC 880.

Функция автоматического захвата материала, подача материала, работа гибочного пресса, переворачивание заготовки и выполнение последующих операций. За одну автоматическую операцию листовой металл становится.

СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ:

- Управление контроллером по четырем осям (Y1-Y2-X-R)
- Рабочий стол с гидравлической системой компенсации прогиба, управляемый ЧПУ
- ЧПУ CYBELEC DNC880S
- Высокоэффективная электрогидравлическая система пропорционального распределения давления
- Специальная система светодиодных датчиков Высокоэффективный сервопривод переменного тока и привод японского производства
- Уплотнения от попадания масла снаружи
- Высокоэффективный шестеренный насос с сетчатым фильтром
- Шариковый ходовой винт и линейная направляющая
- Стандартный комплект пуансон/ матрица (евро стандарт)
- Стандартная передняя поддержка листа

ОПЦИИ

- Система CYBELEC M0DEVA10S
- Система CYBELEC M0DEVA12S
- Блок с ЧПУ для управления осями Z1/Z2 (для DNC880S или более высокой версии)

Технические характеристики прессов гибочных гидравлических серии PSH с CNC контроллером:

Модель Габариты,	Усилие тн	Длина гиба, мм	Вес,	Скорость опускания ножа мм/сек	Скорость гиба мм/сек	Скорость обратного хода мм/сек	Ход ножа мм	Мощность, кВт
PSH-40/15	00 40	1500	3500	80	10	100	380	4

PSH-63/2500 63 2500 6000 80 10 90 420 7,5 PSH-63/3200 63 3200 6600 80 10 90 420 7,5 PSH-86/3500 80 7200 7200 80 10 80 420 7,5 PSH-86/3200 80 3200 7750 80 10 80 420 7,5 PSH-86/3200 80 3200 7750 80 10 80 420 7,5 PSH-100/2500 100 2500 8300 100 8,5 80 480 7,5 PSH-100/3200 100 3200 9500 100 8,5 80 480 7,5 PSH-100/4100 100 4100 11500 100 8,5 80 480 7,5 PSH-100/5100 100 5100 14400 100 8,5 80 480 7,5 PSH-125/2500 125 2500 8820 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/2500 125 2500 8820 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/2500 125 3200 10600 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/3200 125 3200 10600 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/3100 125 4100 12400 100 7,5 80 480 7,5 PSH-160/3200 160 2500 9650 100 8,5 80 480 11 PSH-160/3200 160 3200 11800 100 8,5 80 480 11 PSH-160/3200 160 3200 11800 100 8,5 80 480 11 PSH-160/3100 160 3100 17620 100 8,5 80 480 11 PSH-160/5100 160 3200 11800 100 8,5 80 480 11 PSH-200/2500 200 2500 10220 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/3200 200 3200 13000 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/3100 200 5100 25100 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/3100 200 5100 25100 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/3100 200 5100 20520 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/4100 200 6100 25100 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/4100 200 6100 25100 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/4100 200 6100 25100 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/5100 200 500 12850 100 100 10 110 520 18,5 PSH-200/5100 200 500 12850 100 100 10 110 520 18,5 PSH-200/5100 200 500 12850 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/3200 250 50 12800 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 6100 3000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 6100 3000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 6100 3000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 6100 3000 100 7,2 100 520 22 PSH-320/6100 300 300 300 7,2 100 520 22	PSH-50/2000	50	2000	4200	80	8	100	420	4
PSH-63/3200 63 3200 6600 80 10 90 420 7,5 PSH-80/2550 80 7200 7200 80 10 80 420 7,5 PSH-80/3200 80 3200 7750 80 10 80 420 7,5 PSH-80/3200 100 2500 8300 100 8,5 PSH-100/500 100 3200 9500 100 8,5 PSH-100/3200 100 3200 9500 100 8,5 PSH-100/3200 100 4100 11500 100 8,5 PSH-100/3100 100 5100 14400 100 8,5 PSH-100/5100 100 5100 14400 100 8,5 PSH-125/2500 125 2500 8820 100 7,5 PSH-125/3200 125 3200 10600 100 7,5 PSH-125/3200 125 3200 10600 100 7,5 PSH-125/4100 125 4100 12400 100 7,5 PSH-125/4100 125 5100 15700 100 7,5 PSH-160/2500 160 2500 9650 100 8,5 PSH-160/2500 160 3200 11800 100 8,5 PSH-160/2500 160 3200 11800 100 8,5 PSH-160/4100 160 4100 13800 100 8,5 PSH-160/4100 160 4100 13800 100 8,5 PSH-160/5100 160 5100 17620 100 8,5 PSH-200/2500 200 2500 10220 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/3200 200 3200 13000 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/4100 200 4100 25100 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/4100 200 4100 1500 100 10 110 520 18,5 PSH-200/4100 200 6100 25100 100 10 10 110 520 18,5 PSH-200/4100 200 6100 25100 100 10 10 110 520 18,5 PSH-200/4100 200 6100 25100 100 10 10 110 520 18,5 PSH-200/4100 200 6100 25100 100 10 10 110 520 18,5 PSH-200/4100 200 6100 25100 100 8,5 PSH-200/4100 200 6100 25100 100 10 10 110 520 18,5 PSH-200/4100 200 6100 25100 100 8,5 PSH-200/4100 200 6100 25100 100 8,5 PSH-200/4100 200 6100 25100 100 10 110 520 18,5 PSH-200/4100 200 6100 25100 100 8,5 PSH-200/4100 200 6100 25100 100 8,5 PSH-200/6100 200 6100 25100 100 8,5 PSH-200/6100 200 6100 25100 100 8,5 PSH-250/3200 250 3200 15000 100 8,5 PSH-250/3200 250 3200 15000 100 8,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 PSH-320/3200 320 3200 18000 100 7,2 PSH-320/4100 320 4100 22800 100 7,2 PSH-320/5100 320 5100 3200 13000 100 7,2 PSH-320/5100 320 5100 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3					<u> </u>	1	1		
PSH-80/2550 80 7200 7200 80 10 80 10 80 420 7,5 PSH-80/3200 80 3200 7750 80 10 80 420 7,5 PSH-100/2500 100 2500 8300 100 8,5 80 480 7,5 PSH-100/3200 100 3200 9500 100 8,5 80 480 7,5 PSH-100/3200 100 5100 14400 100 8,5 80 480 7,5 PSH-100/5100 100 5100 14400 100 8,5 80 480 7,5 PSH-125/2500 125 2500 8820 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/2500 125 3200 10600 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/3200 125 3200 10600 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/3100 125 4100 12400 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/5100 125 5100 15700 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/5100 125 5100 15700 100 7,5 80 480 7,5 PSH-160/3200 160 3200 11800 100 7,5 80 480 7,5 PSH-160/3200 160 3200 11800 100 8,5 80 480 11 PSH-160/3200 160 3200 11800 100 8,5 80 480 11 PSH-160/3200 160 3200 13000 100 8,5 80 480 11 PSH-160/3200 160 3200 13000 100 8,5 80 480 11 PSH-160/3200 200 2500 10220 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/2500 200 3200 13000 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/2500 200 3200 13000 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/5100 200 5100 20520 100 10 110 520 18,5 PSH-200/6100 200 6100 25100 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/6100 200 6100 25100 100 10 110 520 18,5 PSH-200/6100 200 5100 20520 100 10 110 520 18,5 PSH-250/3200 250 3200 13000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/3200 250 3200 12850 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/3200 250 3200 13000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2500 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2500 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2500 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2500 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2500 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2500 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2500 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2500 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2500 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2500 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2500 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2500 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2500 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2500 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2500 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2500 100 7,2 100 520 22 PSH-320/5100 320 5100 28600 100		1	<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>		1	1
PSH-80/3200 80 3200 7750 80 10 80 420 7,5 PSH-100/2500 100 2500 8300 100 8,5 80 480 7,5 PSH-100/3200 100 3200 9500 100 8,5 80 480 7,5 PSH-100/4100 100 4100 11500 100 8,5 80 480 7,5 PSH-100/5100 100 5100 14400 100 8,5 80 480 7,5 PSH-152/5200 125 2500 8820 100 7,5 80 480 7,5 PSH-152/5200 125 3200 10600 100 7,5 80 480 7,5 PSH-152/54100 125 4100 12400 100 7,5 80 480 7,5 PSH-152/5100 125 5100 15700 100 7,5 80 480 7,5 PSH-15/5100 125 5100 15700 100 7,5 80 480 7,5 PSH-15/5100 125 5100 15700 100 7,5 80 480 7,5 PSH-160/2500 160 2500 9650 100 8,5 80 480 11 PSH-160/4100 160 4100 13800 100 8,5 80 480 11 PSH-160/4100 160 4100 13800 100 8,5 80 480 11 PSH-160/5100 160 5100 17620 100 8,5 80 480 11 PSH-200/2500 200 2500 10220 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/3200 200 3200 13000 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/300 200 3200 13000 100 10 110 10 520 18,5 PSH-200/6100 200 5100 20520 100 10 10 110 520 18,5 PSH-200/6100 200 5100 20520 100 10 10 110 520 18,5 PSH-250/5000 250 2500 12850 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/3000 250 3200 15000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/3000 250 3200 15000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2530 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2530 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2530 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 2530 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 3000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 3000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 3000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 3000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 3000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 3000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 3000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 3000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 3000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 3000 100 7,2 100 520 22 PSH-330/6100 320 5100 28600 100 7,2 100 520 22			1	<u> </u>		I.	1	1	
PSH-100/2500 100			1		1	1	1	1	1
PSH-100/3200									
PSH-100/4100		1			<u> </u>			1	
PSH-100/5100 100 5100 14400 100 8,5 80 480 7,5 PSH-125/2500 125 2500 8820 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/3200 125 3200 10600 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/3200 125 3200 10600 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/4100 125 4100 12400 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/5100 125 5100 15700 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/5100 125 5100 15700 100 7,5 80 480 7,5 PSH-160/2500 160 2500 9650 100 8,5 80 480 11 PSH-160/3200 160 3200 11800 100 8,5 80 480 11 PSH-160/3200 160 3200 11800 100 8,5 80 480 11 PSH-160/5100 160 5100 17620 100 8,5 80 480 11 PSH-160/5100 160 5100 17620 100 8,5 80 480 11 PSH-200/2500 200 2500 10220 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/3200 200 3200 13000 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/4100 200 4100 15000 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/5100 200 5100 20520 100 10 10 110 520 18,5 PSH-200/6100 200 6100 25100 100 10 110 520 18,5 PSH-250/2500 250 2500 12850 100 10 10 110 520 18,5 PSH-250/2500 250 2500 12850 100 10 10 110 520 18,5 PSH-250/2500 250 2500 12850 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/3200 250 3200 15000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/4100 250 4100 18000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-320/3200 320 3200 19800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/4100 320 4100 22800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/5100 320 5100 28600 100 7,2 100 520 22 PSH-320/5100 320 5100 320 5100 3200 100 7,2 100 520 22 PSH-320/5100 320 5100 320 5100 3200 100 7,2 100 520 22		1	1		[I .	1	1	1
PSH-125/2500 125 2500 8820 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/3200 125 3200 10600 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/3200 125 3200 10600 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/4100 125 4100 12400 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/5100 125 5100 15700 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/5100 125 5100 15700 100 7,5 80 480 7,5 PSH-160/2500 160 2500 9650 100 8,5 80 480 11 PSH-160/3200 160 3200 11800 100 8,5 80 480 11 PSH-160/3200 160 3200 11800 100 8,5 80 480 11 PSH-160/5100 160 5100 17620 100 8,5 80 480 11 PSH-160/5100 160 5100 17620 100 8,5 80 480 11 PSH-160/5100 160 5100 17620 100 8,5 80 480 11 PSH-160/5100 200 2500 10220 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/3200 200 3200 13000 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/4100 200 4100 15000 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/6100 200 5100 20520 100 10 110 520 18,5 PSH-200/6100 200 6100 25100 100 10 110 520 18,5 PSH-250/2500 250 2500 12850 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/3200 250 3200 15000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/3200 250 3200 15000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/3200 250 3200 15000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/4100 250 4100 18000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/4100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-320/3200 320 3200 19800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/4100 320 4100 22800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/4100 320 5100 320 5100 3200 100 7,2 100 520 22 PSH-320/5100 320 5100 320 5100 3200 100 7,2 100 520 22			1	<u> </u>	<u> </u>			1	1
PSH-125/3200 125 3200 10600 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/4100 125 4100 12400 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/5100 125 5100 15700 100 7,5 80 480 7,5 PSH-125/5100 125 5100 15700 100 7,5 80 480 7,5 PSH-160/2500 160 2500 9650 100 8,5 80 480 11 PSH-160/3200 160 3200 11800 100 8,5 80 480 11 PSH-160/3200 160 3200 11800 100 8,5 80 480 11 PSH-160/4100 160 4100 13800 100 8,5 80 480 11 PSH-160/5100 160 5100 17620 100 8,5 80 480 11 PSH-160/5100 160 5100 17620 100 8,5 80 480 11 PSH-200/2500 200 2500 10220 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/3200 200 3200 13000 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/4100 200 4100 15000 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/5100 200 5100 20520 100 10 110 520 18,5 PSH-200/6100 200 6100 25100 100 10 110 520 18,5 PSH-200/6100 200 6100 25100 100 10 110 520 18,5 PSH-250/2500 250 2500 12850 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/3200 250 3200 15000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/3200 250 3200 15000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/4100 250 4100 18000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/4100 250 4100 18000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/4100 250 4100 18000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-320/3200 320 3200 19800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/4100 320 4100 22800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/4100 320 4100 22800 100 7,2 100 520 22					<u> </u>	1			
PSH-125/4100 125					<u> </u>	1	1		
PSH-125/5100			1		<u> </u>	1	1	1	1
PSH-160/2500 160						1	1		1
PSH-160/3200 160 3200 11800 100 8,5 80 480 11 PSH-160/4100 160 4100 13800 100 8,5 80 480 11 PSH-160/5100 160 5100 17620 100 8,5 80 480 11 PSH-200/2500 200 2500 10220 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/3200 200 3200 13000 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/4100 200 4100 15000 100 10 110 520 18,5 PSH-200/6100 200 5100 20520 100 10 110 520 18,5 PSH-200/6100 200 6100 25100 100 10 110 520 18,5 PSH-250/2500 250 2500 12850 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/3200 250 3200 15000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/4100 250 4100 18000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/4100 250 4100 18000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-320/4100 320 4100 22800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/4100 320 4100 28600 100 7,2 100 520 22					<u> </u>		1		1
PSH-160/4100 160								1	
PSH-160/5100 160 5100 17620 100 8,5 80 480 11 PSH-200/2500 200 2500 10220 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/3200 200 3200 13000 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/4100 200 4100 15000 100 10 110 520 18,5 PSH-200/5100 200 5100 20520 100 10 110 520 18,5 PSH-200/6100 200 6100 25100 100 10 110 520 18,5 PSH-250/2500 250 2500 12850 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/3200 250 3200 15000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/4100 250 4100 18000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-320/3200 320 3200 19800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/4100 320 5100 28600 100 7,2 100 520 22 PSH-320/5100 320 5100 28600 100 7,2 100 520 22			1		<u> </u>	1	<u> </u>	1	
PSH-200/2500 200 2500 10220 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/3200 200 3200 13000 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/4100 200 4100 15000 100 10 110 520 18,5 PSH-200/5100 200 5100 20520 100 10 110 520 18,5 PSH-200/6100 200 6100 25100 100 10 110 520 18,5 PSH-250/2500 250 2500 12850 100 8,5 PSH-250/3200 250 3200 15000 100 8,5 PSH-250/3200 250 3200 15000 100 8,5 PSH-250/4100 250 4100 18000 100 8,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 7,2 100 520 22 PSH-320/4100 320 4100 22800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/5100 320 5100 28600 100 7,2 100 520 22			1		<u> </u>	1	1	1	
PSH-200/3200 200 3200 13000 100 10 HO 520 18,5 PSH-200/4100 200 4100 15000 100 10 110 520 18,5 PSH-200/5100 200 5100 20520 100 10 110 520 18,5 PSH-200/6100 200 6100 25100 100 10 110 520 18,5 PSH-250/2500 250 2500 12850 100 8,5 PSH-250/3200 250 3200 15000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/4100 250 4100 18000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-320/3200 320 3200 19800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/4100 320 4100 28600 100 7,2 100 520 22		1	1		1	<u> </u>	1	1	1
PSH-200/4100 200 4100 15000 100 10 110 520 18,5 PSH-200/5100 200 5100 20520 100 10 110 520 18,5 PSH-200/6100 200 6100 25100 100 10 110 520 18,5 PSH-250/2500 250 2500 12850 100 8,5 PSH-250/3200 250 3200 15000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/4100 250 4100 18000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-320/3200 320 3200 19800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/4100 320 4100 22800 100 7,2 100 520 22			1					1	
PSH-200/5100 200 5100 20520 100 10 110 520 18,5 PSH-200/6100 200 6100 25100 100 10 110 520 18,5 PSH-250/2500 250 2500 12850 100 8,5 PSH-250/3200 250 3200 15000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/4100 250 4100 18000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-320/3200 320 3200 19800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/5100 320 5100 28600 100 7,2 100 520 22	PSH-200/3200	200	3200	13000	100	10	НО	520	18,5
PSH-200/6100 200 6100 25100 100 10 110 520 18,5 PSH-250/2500 250 2500 12850 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/3200 250 3200 15000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/4100 250 4100 18000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-320/3200 320 3200 19800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/4100 320 4100 22800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/5100 320 5100 28600 100 7,2 100 520 22	PSH-200/4100	200	4100	15000	100	10	110	520	18,5
PSH-250/2500 250 2500 12850 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/3200 250 3200 15000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/4100 250 4100 18000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-320/3200 320 3200 19800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/4100 320 4100 22800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/5100 320 5100 28600 100 7,2 100 520 22	PSH-200/5100	200	5100	20520	100	10	110	520	18,5
PSH-250/3200 250 3200 15000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/4100 250 4100 18000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-320/3200 320 3200 19800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/4100 320 4100 22800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/5100 320 5100 28600 100 7,2 100 520 22	PSH-200/6100	200	6100	25100	100	10	110	520	18,5
PSH-250/4100 250 4100 18000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-320/3200 320 3200 19800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/4100 320 4100 22800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/5100 320 5100 28600 100 7,2 100 520 22	PSH-250/2500	250	2500	12850	100	8,5	95	520	18,5
PSH-250/5100 250 5100 25030 100 8,5 95 520 18,5 PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-320/3200 320 3200 19800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/4100 320 4100 22800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/5100 320 5100 28600 100 7,2 100 520 22	PSH-250/3200	250	3200	15000	100	8,5	95	520	18,5
PSH-250/6100 250 6100 30000 100 8,5 95 520 18,5 PSH-320/3200 320 3200 19800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/4100 320 4100 22800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/5100 320 5100 28600 100 7,2 100 520 22	PSH-250/4100	250	4100	18000	100	8,5	95	520	18,5
PSH-320/3200 320 3200 19800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/4100 320 4100 22800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/5100 320 5100 28600 100 7,2 100 520 22	PSH-250/5100	250	5100	25030	100	8,5	95	520	18,5
PSH-320/4100 320 4100 22800 100 7,2 100 520 22 PSH-320/5100 320 5100 28600 100 7,2 100 520 22	PSH-250/6100	250	6100	30000	100	8,5	95	520	18,5
PSH-320/5100 320 5100 28600 100 7,2 100 520 22	PSH-320/3200	320	3200	19800	100	7,2	100	520	22
·	PSH-320/4100	320	4100	22800	100	1	100	520	22
	PSH-320/5100	320	5100	28600	100	7,2	100	520	22
	PSH-320/6200	320	6200	33600	100	7,2	100	520	22

Вне зависимости от модели, каждый листогибочный пресс (Китай) способен работать в автоматическом и наладочном режимах, а также в режиме одиночного хода. При этом верхний слайдер и расстояние между панелью и задней калибровкой высвечиваются на дисплее контроля и могут быть отрегулированы вручную. Управление листогибами может осуществляться с помощью переносного кнопочного пульта или нажатием на специальную педаль.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: ctx@nt-rt.ru | www.metacl.nt-rt.ru Астана: +7(7172)727-132 Архангельск: (8182)63-90-72 Белгород: (4722)40-23-64 Брянск: (4832)59-03-52 Владивосток: (423)249-28-31

Волгоград: (844)278-03-48 Вологда: (8172)26-41-59 Воронеж: (473)204-51-73 Екатеринбург: (343)384-55-89 Иваново: (4932)77-34-06 Ижевск: (3412)26-03-58 Казань: (843)206-01-48 Калининград: (4012)72-03-81 Калуга: (4842)92-23-67 Кемерово: (3842)65-04-62 Киров: (8332)68-02-04 Краснодар: (861)203-40-90 Красноярск: (391)204-63-61 Курск: (4712)77-13-04 Липецк: (4742)52-20-81 Магнитогорск: (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск: (8152)59-64-93 Набережные Челны: (8552)20-53-41 Нижний Новгород: (831)429-08-12 Новокузнецк: (3843)20-46-81 Новосибирск: (383)227-86-73 Орел: (4862)44-53-42 Оренбург: (3532)37-68-04 Пенза: (8412)22-31-16 Пермь: (342)205-81-47 Ростов-на-Дону: (863)308-18-15 Рязань: (4912)46-61-64 Самара: (846)206-03-16 Санкт-Петербург: (812)309-46-40 Саратов: (845)249-38-78 Смоленск: (4812)29-41-54 Сочи: (862)225-72-31 Ставрополь: (8652)20-65-13 Тверь: (4822)63-31-35 Томск: (3822)98-41-53 Тула: (4872)74-02-29 Тюмень: (3452)66-21-18 Ульяновск: (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск: (351)202-03-61 Череповец: (8202)49-02-64 Ярославль: (4852) 69-52-93